



221412051738  
有效期至: 2023年04月07日

# 宜春市铜鼓生态环境监测站

## 监测报告

报告编号: 铜环监字(2024)第W026号

项目名称: 铜鼓县 2024 年第一季度功能区环境噪声监测

委托单位: 江西省宜春生态环境监测中心

监测类别: 委托监测

报告日期: 2024 年 3 月 7 日



# 监测报告说明

- 1、本报告无本站检验检测专用章或无骑缝章无效。
- 2、本报告无授权签字人签名无效，涂改、增删无效。
- 3、未经本站书面批准，不得部分复印本报告或说明，不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 4、如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十日内与本站联系，逾期不予受理。  
无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

单位地址：江西省铜鼓县城南西路 177 号

邮政编码：336200

电 话：0795-8716977

传 真：0795-8716970

联 系 人：席劲松

电子邮件：tghjjcz@163.com

受江西省宜春生态环境监测中心的委托，宜春市铜鼓生态环境监测站于 2024 年 1 月 2 日-1 月 9 日对铜鼓县城区 2024 年第一季度功能区噪声进行了监测。

### 1. 监测内容

1.1 监测点位：N1：丰润小区；N2：龙子坑；N3：坪田口 9 号附 1 号；N4：李华兴仓库；N5：梦想家园；N6：华辉公司南；N7：铜鼓中学

1.2 监测项目：环境噪声

1.3 监测频率：每个点位 24 小时连续监测、每小时监测 60 分钟

2. 分析方法、监测仪器见表 1。

表 1 监测项目、分析方法、监测仪器一览表

项目名称	分析方法及方法来源	分析仪器及编号
环境噪声	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	AWA6228+多功能声级计 TGHJ-YQ149 AWA6021A 声校准器 TGHJ-YQ154
环境噪声	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	AWA6228+多功能声级计 TGHJ-YQ150 AWA6021A 声校准器 TGHJ-YQ152
环境噪声	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	AWA6228 多功能声级计 TGHJ-YQ096 AWA6221B 声校准器 TGHJ-YQ114
环境噪声	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	AWA6228+多功能声级计 TGHJ-YQ151 AWA6021A 声校准器 TGHJ-YQ153

3. 监测结果见表 2。



表 2 监测结果一览表

行政区划代码	监测年度	点位编码	测点名称	测点经度	测点纬度	测点高度(m)	测点参照物	功能区代码	月	日	时	分	Leq	L10	L50	L90	最大值	最小值	标准差(SD)	监测站名	监测仪器型号	监测仪器编号	监测前校准值	监测后校准值	声校准器测量声压值	声校准仪器型号	声校准仪器编号
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	2	22	0	33.7	34	27.6	26.0	58.6	22.0	3.8	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	2	23	0	27.9	28.4	24.6	22.4	54.6	20.0	2.9	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	0	0	24.0	28.2	21.4	19.6	53.6	17.9	3.3	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	1	0	21.8	23.2	20.8	19.0	38.3	17.8	2.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	2	0	22.2	23.2	20.4	18.8	47.7	17.5	2.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	3	0	25.1	25.6	21.2	18.8	51.1	17.3	3.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	4	0	21.9	23.4	21.2	20.0	42.3	18.8	1.5	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	5	0	22.9	24.4	21.6	20.0	48.2	18.7	2.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	6	0	29.0	29.5	23.2	21.0	60.1	19.1	3.8	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	7	0	34.5	36.0	28.0	23.8	58.2	20.1	5.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	8	0	37.4	39.8	30.6	27.0	70.6	23.6	4.6	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	9	0	42.3	43	30.8	27.8	66.7	25.1	5.9	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	10	0	39.4	39.6	31.6	28.8	69.1	25.8	4.9	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	11	0	38.9	40.2	31.6	28.2	66.5	24.6	5.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	12	0	38.4	39.6	32.6	29.4	67.6	26.5	4.3	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	13	0	39.5	41.4	34.6	30.6	67.6	26.9	4.5	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	14	0	39.5	41.8	33.8	29.6	61.0	26.1	5.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	15	0	37.5	38.6	31.4	28.0	70.2	24.8	4.5	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	16	0	38.7	39.8	31.8	28.8	70.1	25.0	4.7	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	17	0	35.3	37.2	30.4	28.2	61.4	25.2	3.9	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	18	0	40.5	41.2	33.3	30.0	64.8	27.3	5.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	19	0	36.6	37.4	30.8	29.4	65.7	26.7	3.5	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152



360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	20	0	36.9	37.4	30.0	27.8	66.0	26.2	3.8	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926310001	丰润小区	114.36085	28.527987	1.2	宜春市铜鼓县王服兰私宅东南侧	31	1	3	21	0	33.8	34.0	29.0	27.2	60.4	25.5	3.6	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	8	22	0	37.9	38.4	34.0	31.4	69.1	28.9	3.1	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	8	23	0	36.2	38.2	33.4	30.6	53.1	28.0	3.8	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	0	0	35.2	37.5	32.5	30.4	51.6	27.5	3.1	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	1	0	33.5	35.6	31.4	29.5	49.6	27.7	2.9	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	2	0	31.9	33.1	30.5	29.2	51.0	27.5	2.3	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	3	0	31.8	32.9	30.6	29.3	46.2	27.4	2.1	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	4	0	32.3	32.8	30.7	29.6	62.3	27.4	2.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	5	0	33.7	33.9	31.4	30.2	57.1	28.5	3.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	6	0	35.6	37.9	28.9	24.4	62.4	20.5	5.8	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	7	0	38.2	39.8	32.5	28.0	62.6	25.5	5.3	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	8	0	40.1	41.4	36.3	30.5	64.8	29.8	5.1	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	9	0	33.0	34.3	29.9	27.8	63.2	27.4	3.3	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	10	0	41.1	43.2	39.4	36.6	63.7	33.2	3.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	11	0	42.7	44.3	38.3	31.4	70.2	30.5	5.9	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	12	0	39.2	41.7	37.4	34.5	59.2	31.6	3.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	13	0	38.9	41.5	37.1	34.1	53.9	31.1	3.1	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	14	0	38.3	40.7	36.8	33.7	59.4	30.7	3.2	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	15	0	40.5	41.9	37.0	33.8	67.2	29.3	4.0	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	16	0	39.6	41.5	37.1	34.3	66.6	30.0	3.6	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	17	0	38.8	41.4	36.6	33.4	57.1	28.9	3.4	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	18	0	39.5	41.9	37.6	34.8	59.0	30.8	3.5	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	19	0	39.6	40.7	37.0	34.1	64.2	30.6	3.1	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	20	0	39.0	40.9	37.8	35.6	58.4	32.2	2.3	宜春市铜鼓生态环境监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114





360926	2024	360926320001	龙子坑	114.3432	28.5148	1.2	宜春市铜鼓县定江西路龙子坑路坡顶	32	1	9	21	0	33.7	37.0	29.4	26.7	58.4	22.2	4.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	2	22	0	39.5	42.0	36.2	30.4	60.9	25.0	4.8	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	2	23	0	37.3	40.6	34.2	27.6	59.9	22.4	5.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	0	0	37.7	40.2	30.2	23.4	62.4	20.9	6.8	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	1	0	32.8	36.8	25.3	20.9	55.4	19.9	6.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	2	0	30.0	33.1	23.5	22.1	53.1	21.2	4.8	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	3	0	30.5	32.9	23.9	21.5	49.6	20.2	5.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	4	0	30.7	34.1	24.4	21.7	48.2	20.7	5.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	5	0	34.6	38.4	28.1	22.7	51.4	20.8	6.1	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	6	0	38.2	41.6	33.2	26.3	57.1	23.1	5.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	7	0	42.6	45.4	41.3	37.9	60.5	30.1	3.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	8	0	46.7	48.2	44.8	42.2	72.1	36.0	3.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	9	0	48.1	49.4	45.5	41.8	78.4	35.1	3.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	10	0	48.0	49.7	46.0	42.0	80.0	35.8	4.1	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	11	0	45.8	46.8	42.8	39.2	77.1	32.9	3.8	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	12	0	43.8	46.2	42.1	38.3	64.2	33.3	3.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	13	0	44.6	46.8	42.2	38.2	68.2	32.2	4.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	14	0	45.0	46.3	42.4	39.2	71.7	33.2	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	15	0	45.1	47.0	42.1	38.2	66.5	32.1	3.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	16	0	43.0	45.1	41.1	37.7	63.8	32.5	3.8	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	17	0	47.8	49.0	43.6	40.0	77.4	33.2	4.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	18	0	46.9	47.7	43.5	40.4	81.9	35.3	3.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	19	0	44.9	47.6	43.0	39.9	61.2	33.8	3.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	20	0	43.8	46.1	41.9	38.3	63.2	32.4	3.4	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114
360926	2024	360926320002	坪田口9号附1号	114.3702	28.5212	1.2	宜春市铜鼓县坪田口9号附1号林财修住宅北侧	32	1	3	21	0	42.7	44.7	40.3	35.0	64.1	27.9	4.4	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228	TGHJ-YQ096	93.8	93.8	94	AWA6221B	TGHJ-YQ114



360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	8	22	0	46.4	46.8	41.8	38.6	80.4	33.8	3.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	8	23	0	44.1	46.6	41.0	36.6	63.5	33.8	4.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	0	0	43.1	45.6	39.8	36.6	61.7	33.9	3.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	1	0	40.8	43.2	37.6	35.0	59.1	33.7	3.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	2	0	38.5	40.2	36.0	34.8	59.9	33.4	2.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	3	0	38.3	40.0	35.8	34.8	55.1	33.9	2.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	4	0	38.5	38.8	35.6	34.8	70.1	31.3	2.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	5	0	40.3	40.8	36.2	35.0	63.7	33.9	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	6	0	42.4	45.2	37.8	35.8	60.8	34.6	4.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	7	0	45.3	47.8	41.6	37.2	67.4	34.9	4.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	8	0	47.3	49.6	45.6	41.8	70.5	38.3	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	9	0	48.6	51.0	46.8	43.6	73.7	38.8	2.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	10	0	49.0	51.2	47.6	44.8	68.8	40.5	2.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	11	0	49.7	51.4	47.0	44.0	75.9	38.1	3.3	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	12	0	47.2	49.6	45.2	41.6	71.1	37.6	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3447	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	13	0	46.6	49.4	44.6	40.6	62.4	35.4	3.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	14	0	46.3	48.8	44.8	41.2	66.7	37.7	3.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	15	0	48.9	49.6	44.6	41.0	78.3	36.3	3.8	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	16	0	47.7	49.6	45.0	41.8	75.8	36.8	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	17	0	47.1	49.8	44.6	40.8	65.9	36.1	3.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	18	0	47.7	50.0	45.8	42.4	68.6	37.6	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	19	0	47.8	48.8	44.6	41.2	74.4	36.6	3.3	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	20	0	46.4	48.6	45.2	42.6	67.6	38.8	2.5	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320003	李华兴仓库	114.3347	28.5278	1.2	宜春市铜鼓县温泉金星村李华兴仓库西南6米	32	1	9	21	0	44.7	47.0	42.8	39.2	66.4	35.0	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ151	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ153
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	8	22	0	31.8	32.8	28.0	22.0	55.3	18.4	4.3	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152



360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	8	23	0	27.9	28.0	22.2	20.0	54.5	18.3	3.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	0	0	23.4	28.2	20.0	18.6	57.6	17.7	3.3	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	1	0	21.8	23.0	19.8	18.6	37.0	17.6	2.4	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	2	0	25.6	25.8	19.2	17.8	47.3	17.0	4.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	3	0	26.1	27.6	20.4	18.4	51.8	17.0	4.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	4	0	28.9	32.2	22.8	20.0	49.1	17.5	5.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	5	0	31.1	34.0	25.0	20.6	51.2	17.8	5.4	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	6	0	41.5	41.6	29.2	23.6	68.4	18.9	6.1	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	7	0	48.0	48.0	38.0	31.8	74.0	25.5	6.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	8	0	46.5	48.8	40.0	33.8	71.0	27.3	6.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	9	0	43.0	43.2	35.0	30.4	69.0	26.1	5.4	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	10	0	42.1	42.8	36.2	31.6	70.9	27.1	4.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	11	0	50.3	53.2	42.0	34.6	74.2	27.8	7.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	12	0	52.9	54.0	40.6	35.2	79.0	26.8	7.1	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	13	0	44.0	45.2	36.2	31.4	70.1	26.8	5.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	14	0	49.1	49.8	35.6	30.6	84.7	26.7	6.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	15	0	43.4	45.0	36.6	32.8	78.3	28.0	5.0	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	16	0	46.6	47.0	41.0	34.6	69.0	28.4	5.3	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	17	0	43.1	45.0	38.0	33.6	67.8	29.3	4.7	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	18	0	44.2	44.6	36.4	31.8	69.1	27.7	5.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228-	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	19	0	46.3	47.0	36.2	31.6	77.6	26.3	6.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	20	0	47.4	50.8	34.4	28.0	70.3	24.1	9.9	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926320004	梦想家园	114.3455	28.5373	1.2	宜春市铜鼓县温泉濯水梦想家园西私宅南5米	32	1	9	21	0	33.4	33.6	29.0	26.6	63.9	23.1	3.2	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ150	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ152
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面70米,私宅东15米处	33	1	8	22	0	41.6	45.5	29.6	25.0	68.9	22.6	7.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面70米,私宅东15米处	33	1	8	23	0	31.7	35.8	27.0	23.8	46.2	22.1	4.6	宜春市铜鼓生态环境局监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154



360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	0	0	31.1	34.2	2.62	23.8	50.0	21.7	4.3	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	1	0	34.3	35.2	24.8	22.0	58.3	20.3	5.6	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	2	0	29.9	32.2	24.2	22.0	46.5	20.6	4.5	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	3	0	33.2	34.7	22.6	21.2	55.7	19.6	5.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	4	0	33.0	35.2	23.8	21.2	55.9	20.0	5.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2021	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	5	0	34.6	36.2	26.4	22.2	53.3	19.8	5.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	6	0	37.1	37.2	29.0	24.0	56.9	20.8	5.8	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	7	0	40.2	41.6	35.6	29.0	63.2	22.3	5.3	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	8	0	43.3	44.0	38.6	36.2	69.0	29.1	3.8	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	9	0	42.5	44.8	39.0	36.0	64.4	33.6	3.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	10	0	42.8	44.6	38.4	36.2	67.1	33.6	3.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	11	0	42.5	44.0	38.8	36.2	67.3	32.5	3.6	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	12	0	42.3	43.8	37.8	34.8	66.1	31.7	4.0	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	13	0	41.7	43.0	37.4	34.8	66.4	31.8	3.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	14	0	44.5	45.0	38.2	35.8	67.5	32.8	4.4	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	15	0	42.5	43.0	38.4	35.6	66.0	33.1	3.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	16	0	41.6	43.4	38.4	35.8	66.5	32.7	3.4	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	17	0	41.2	42.0	38.2	36.2	66.9	34.0	2.8	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	18	0	47.8	48.4	38.2	34.4	77.1	29.1	5.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	19	0	46.5	46.8	34.8	31.1	70.4	26.2	5.4	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	20	0	34.6	36.8	32.8	29.6	49.8	25.5	3.1	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926330001	华辉公司南	114.4207	28.5447	1.2	宜春市铜鼓县华辉公司南面 70 米, 私宅东 15 米处	33	1	9	21	0	32.7	35.0	30.4	27.2	47.7	24.7	3.3	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	93.8	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	2	22	0	51.2	52.4	44.8	37.4	77.9	32.7	6.0	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	2	23	0	42.1	45.8	39.0	35.0	61.0	32.2	4.1	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	0	0	40.4	44.8	35.0	29.4	57.6	27.4	5.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154





360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	1	0	37.7	40.8	30.0	28.4	55.4	27.3	5.2	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	2	0	35.3	37.8	29.6	28.6	53.4	27.4	4.2	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	3	0	35.7	38.8	29.4	28.4	52.7	27.1	4.5	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	4	0	39.5	44.6	30.4	28.4	60.3	27.2	6.2	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	5	0	46.2	46.3	35.0	30.2	82.4	26.9	7.3	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	6	0	66.3	70.6	47.8	42.0	86.1	32.0	10.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	7	0	51.1	55.0	47.2	43.8	68.8	39.6	4.2	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	8	0	51.0	53.4	47.6	45.0	67.3	41.3	3.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	9	0	56.6	60.8	51.0	45.8	73.2	42.3	5.6	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	10	0	55.4	56.3	49.8	46.2	79.6	41.7	4.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	11	0	63.8	67.1	54.2	51.0	86.2	47.0	6.7	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	12	0	55.0	56.2	47.8	42.8	89.4	37.2	7.8	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	13	0	50.0	52.8	48.0	42.4	68.2	35.7	4.1	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	14	0	53.4	55.6	49.0	46.0	72.5	40.8	4.1	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	15	0	55.3	56.4	52.0	49.2	76.3	45.0	3.5	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	16	0	69	74.2	55.6	50.2	86.7	44.0	8.8	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	17	0	55.9	58.6	54.0	51.4	78.1	47.6	2.9	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	18	0	48.3	50.8	46.4	42.4	70.7	38.7	3.3	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	19	0	53.4	55.0	45.2	41.8	74.2	37.7	5.4	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	20	0	52.6	56.8	46.6	42.2	77.9	36.6	5.4	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154
360926	2024	360926340001	铜鼓中学	114.3575	28.5201	1.2	宜春市铜鼓县铜鼓中学大门内北 10 米处	34	1	3	21	0	52.3	55.2	44.2	37.8	81.4	31.5	6.5	宜春市铜鼓县生态环境监测站	AWA6228+	TGHJ-YQ149	93.8	94	94	AWA6021A	TGHJ-YQ154



